

廃棄物処理法第8条の4及び第15条の2の3の規定による廃棄物処理施設の維持管理に関する記録

1 擁壁等の点検	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
(1) 点検を行った日	19,27	18,31	13,26	21,31	8,22	7,26	6,27	6,27	7,19	11,23	7,26	8,19
(2) 損壊すると認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

2 遮水工の点検	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
(1) 点検を行った日	19,27	18,31	8,26	21,31	8,22	7,26	6,27	6,27	7,19	11,23	7,26	8,19
(2) 遮水効果が低下するおそれが認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3 放流水、周縁地下水	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月	
(1) 放流した場所	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	放流槽	
(2) 採取した年月日	2017/4/4	2017/5/25	2017/6/15	2017/7/13	2017/8/3	2017/9/5	2017/10/12	2017/11/8	2017/12/7	2018/1/11	2018/2/7	2018/3/6	
(3) 測定結果が得られた年月日	2017/4/11	2017/6/8	2017/6/29	2017/7/27	2017/8/17	2017/9/21	2017/10/26	2017/11/23	2017/12/26	2018/1/31	2018/2/23	2018/3/23	
(4) 測定結果	pH	7.2	7.5	7.6	7.9	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.5
	BOD(mg/l)	0.5未満	0.6	1.1	1	0.7	0.8	1.0	1.3	1.2	0.8	1.6	1.2
	COD(mg/l)	1.4	4.6	6.6	2.0	2.7	2.0	3.4	2.4	0.5未満	3.0	1.7	2.4
	SS(mg/l)	2.2	1未満	1未満	2	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	大腸菌群数(個/ml)	0	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満

4 周縁地下水の水質悪化が認められた場合、講じた措置	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

5 調整池の点検	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
(1) 点検を行った日	19,27	18,31	13,26	21,31	8,22	7,26	6,27	6,27	7,19	11,23	7,26	8,19
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

6 浸出液処理設備の点検	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
(1) 点検を行った日	3~5,7,11~14,18~20,24~28	1,2,5,9~12,15~19,22~25,29~31	5,8,9,12,13,15,16,19~23,26~29	3~7,10~14,17,18,20,21,24~27,31	2~4,7~9,17,21~25,28~31	1,4~6,8,11~14,18~22,25,26,28,29	3,4,6,10~13,20,23~26,27,31	1,2,6~10,13~17,22,24,27~30	1,4~7,11~15,18~21,25	2,5,9~12,18,19,2~26,29,30	1,5~9,12,14,15,20~23,27,28	2,5,6,8,9,12,16,19,20,22,23,27,28~30
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7 排水処理設備の点検	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
(1) 点検を行った日	21	22	29	20,21	9,28	29	26	29,30	8,28	31	28	27
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8 導水管等の点検	2017年4月	2017年5月	2017年6月	2017年7月	2017年8月	2017年9月	2017年10月	2017年11月	2017年12月	2018年1月	2018年2月	2018年3月
(1) 点検を行った日	12	30	12,22	28	28,30	8	26	14,16,24	21	10	8	6,12
(2) 異常が認められた場合、講じた措置	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし